




Rack Automatic Transfer Switch (ATS) Safety Information

AP77XX, AP44XX and AP44XXA Models



AP4430 Shown

Customer support and warranty information is available at the APC website, www.apc.com.

© 2023 Schneider Electric. All rights reserved. APC and the APC logo are trademarks of Schneider Electric SE. All other brands may be trademarks of their respective owners.

990-9713G
2/2023

Safety Information

Save these instructions. This Safety Information contains important instructions that should be followed during installation and maintenance of the equipment. It is intended for APC customers who set up, install, relocate, or maintain APC equipment.

DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- The Rack ATS is intended to be installed and operated by a skilled person in a controlled location with restricted access.
 - Ensure the power input for the Rack ATS has a reliable ground (earth) connection.
 - High leakage current from attached loads is possible. If total leakage current will exceed 3.5mA, attach a ground wire from the Rack ATS supplementary ground (M4 thread) to a reliable ground in your facility before energizing the Rack ATS.
 - Do not operate the Rack ATS with the covers removed.
 - No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.
 - Use only the supplied hardware for attaching mounting and cable control accessories.
 - Use indoors only in a dry location.
- Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

- Follow all local and national codes when installing the Rack ATS.
- When grounding cannot be verified, disconnect the Rack ATS from the utility power outlet before connecting equipment to the Rack ATS.
- High current through conductive materials could cause severe burns.
- Connect the Rack ATS power cord to the utility power outlet after the Rack ATS is properly mounted to the rack enclosure and all load and signal connections are made.
- Make sure the utility power outlet and the Rack ATS power cord and plug are in good condition.
- Do not work alone or under hazardous conditions.
- The Rack ATS is suitable for installation in Information Technology Rooms in accordance with Article 645 of the National Electric Code and NFPA 75.

WARNING

FIRE HAZARD

- This equipment should be connected to a single-outlet dedicated circuit protected by a circuit breaker or fuse with the same current rating as the Rack ATS.
 - The plug or inlet serves as the disconnect for the Rack ATS. Make sure the utility power outlet for the Rack ATS will be close to the Rack ATS and readily accessible.
 - Some Rack ATS models are provided with IEC C14 or C20 inlets. Use of the proper power cord is the user's responsibility.
- Failure to follow these instructions can result in death or serious injury.**

Rack ATS Input Plug / Inlet	External Circuit Breaker / Fuse Maximum rating
C14 Inlet	10 A 1-pole (15 A North America)
C20 Inlet	16 A 1-pole (20 A North America)
NEMA 5-15P	15 A 1-pole
NEMA 5-20P, L5-20P	20 A 1-pole
NEMA L5-30P	30 A 1-pole
NEMA L6-20P	20 A 2-pole
NEMA L6-30P	30 A 2-pole
IEC309-16A, 3-pin (2P+G)	16 A 1-pole
IEC309-32A, 3-pin (2P+G)	32 A 2-pole
NEMA L21-20P, 5-pin (3P+N+G)	20 A 3-pole

NOTICE

EQUIPMENT DAMAGE HAZARD

The ambient operating temperature of a closed or multi-unit rack environment may be greater than the ambient temperature of the room. Ensure the ambient operating temperature of your rack environment does not exceed the rated ambient operating temperature for the device.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

EN

Informações sobre Segurança

Guarde estas instruções. Esta Informações de Segurança contém instruções importantes que devem ser seguidas durante a instalação e manutenção do equipamento. Destina-se a clientes da APC que montou, instalar, mudar ou manter equipamento APC.

DANGER

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO

- O Rack ATS deve ser instalado e operado por uma pessoa qualificada em um local controlado com acesso restrito.
 - Verifique se a entrada de energia do Rack ATS possui uma conexão de aterramento confiável.
 - É uma corrente de fuga elevada das cargas. Se a corrente de fuga total excede 3,5 mA, ligue um fio terra para a terra suplementar terminal (M4 fio) ATS de rack para uma base confiável das instalações antes de virar o Rack ATS.
 - Não opere o rack ATS com tampas removidas.
 - Não existem peças no interior que possam ser reparadas ou mantidas pelo usuário. Envie serviços a profissionais qualificados.
 - Use apenas os parafusos fornecidos para fixar peças e acessórios para montagem e controle de cabos.
 - Use apenas em ambientes fechados, em lugar seco.
- O não cumprimento destas instruções poderá resultar em ferimentos graves ou morte.**

- Siga todos os códigos locais e nacionais ao instalar o ATS rack.
 - Quando não é possível verificar o solo, remover a tomada ATS cremalheira da rede elétrica antes de ligar o equipamento à ATS rack.
 - A forte corrente através de materiais condutores pode causar queimaduras graves.
 - Conecte o cabo de alimentação rack ATS na saída da grelha depois de ter montado com sucesso o rack ATS de rack no armário e ter feito todas as conexões e os sinais de carga.
 - Verifique se a tomada da fonte de alimentação e cabo de alimentação do rack ATS estão em boas condições.
 - Não trabalhe sozinho sob condições perigosas.
- O Rack ATS é adequado para instalação em salas de tecnologia da informação, de acordo com o artigo 645 do Código Elétrico Nacional e a NFPA 75.

ATENÇÃO

RISCO DE INCENDIO

- Este equipamento deve ser conectado a um circuito de uma saída dedicada protegida por um disjuntor ou fusível com o mesmo rack ATS corrente nominal.
 - A ficha de rede ou elemento de comutação utiliza o ATS rack. Verifique se a tomada da rede elétrica para o rack ATS ATS está perto do rack e facilmente acessíveis.
 - Alguns modelos estão equipados com tomadas de rack ATS IEC C14 ou C20. Usando um cabo de alimentação adequada é de responsabilidade do usuário.
- O não cumprimento destas instruções pode resultar em ferimentos graves ou morte.**

ATS de Rack - Plug-in / Tomada	Disjuntor / fusível externo Corrente Máxima
Tomada C14	Unipolar 10 A (15 A América do Norte)
Tomada C20	Unipolar 16 A (20 A América do Norte)
NEMA 5-15P	Unipolar 15 A
NEMA 5-20P, L5-20P	Unipolar 20 A
NEMA L5-30P	Unipolar 30 A
NEMA L6-20P	Bipolar 20 A
NEMA L6-30P	Bipolar 30 A
IEC309-60A, de 3 pinos (2P+T)	Unipolar 16 A
IEC309-32A, de 3 pinos (2P+T)	Unipolar 32 A
NEMA L21-20P, de 5 pinos (3P+N+T)	Tripolar 20 A

AVISO

PERIGO DE DANO A EQUIPAMENTOS

A temperatura ambiente de operação de um ambiente de rack fechado ou com várias unidades pode ser maior que a temperatura ambiente da sala. Verifique se a temperatura operacional do ambiente de rack não excede a temperatura operacional nominal do Rack ATS.

O descumprimento dessas instruções pode resultar em danos ao equipamento.

Rack-Verteilerleiste (ATS) Eingangstecker	Externer Sicherungsautomat/Sicherung Nennstrom
C14 Eingangstecker	10 A 1-polig (15 A Nordamerika)
C20 Eingangstecker	16 A 1-polig (20 A Nordamerika)
NEMA 5-15P	15 A 1-polig
NEMA 5-20P, L5-20P	20 A 1-polig
NEMA L5-30P	30 A 1-polig
NEMA L6-20P	20 A 2-polig
NEMA L6-30P	30 A 2-polig
IEC309-16A, 3-pin (2P+G)	16 A 1-polig
IEC309-32A, 3-pin (2P+G)	32 A 2-polig
NEMA L21-20P, 5-pin (3P+N+G)	20 A 3-polig

HINWEIS

GEFAHR VON GERÄTESCHÄDEN

Die Betriebsumgebungstemperatur einer geschlossenen oder mehrgliedrigen Rack-Umgebung kann höher sein als die Umgebungstemperatur des Raumes. Stellen Sie sicher, dass die Betriebsumgebungstemperatur Ihrer Rack-Umgebung die Nenn-Betriebstemperatur des Rack ATS nicht übersteigt.

Bei Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann es zu Schäden an der Anlage kommen.

DE

Información relativa a la seguridad

Guardar estas instrucciones. Esta Información relativa a la seguridad contiene instrucciones importantes que deben seguirse durante la instalación y el mantenimiento de los equipos APC. Va dirigida a aquellos clientes de APC que necesitan configurar, instalar, reubicar o realizar el mantenimiento de equipos APC.

PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN, O DESTELLO DE ARCO

- El rack ATS debe ser instalado y operado por una persona cualificada en un lugar controlado con acceso restringido.
 - Asegúrese de que la entrada de corriente del rack ATS tiene una buena conexión de toma de tierra.
 - Es posible una corriente de fuga elevada de las cargas conectadas. Si la corriente de fuga total excede de 3,5 mA, conecte un cable de tierra del terminal de tierra suplementario (rosca M4) de la ATS de rack a una conexión a tierra fiable de las instalaciones antes de encender la ATS de rack.
 - No haga funcionar la ATS de rack con las tapas quitadas.
 - No hay piezas en su interior que puedan ser reparadas o mantenidas por el usuario. Mande el servicio y mantenimiento a personal cualificado.
 - Utilice únicamente la tornillería y piezas suministradas para fijar los accesorios de montaje y de control de los cables.
 - Utilizar solo en interiores en un lugar seco.
- No seguir esas instrucciones resultará en lesiones graves o la muerte.**

• Siga todos los códigos locales y nacionales al instalar la ATS de rack.

- Cuando sea posible verifique la conexión a tierra, desconecte la ATS de rack de la toma de corriente de la red eléctrica antes de conectar equipos a la ATS de rack.
- Una corriente fuerte por materiales conductores puede producir quemaduras graves.
- Conecte el cable de alimentación de la ATS de rack en la toma de corriente de la red eléctrica después de que se haya montado correctamente la ATS de rack en el armario rack y se hayan realizado todas las conexiones de cargas y señales.
- Asegúrese de que la toma de corriente de la red eléctrica y el cable de alimentación de la ATS de rack están en buenas condiciones.
- No trabaje solo en condiciones de peligro.
- El rack ATS es adecuado para su instalación en habitaciones de tecnología de información, de acuerdo con el artículo 645 del Código Nacional Eléctrico y el NFPA 75.

ADVERTENCIA

PELIGRO DE INCENDIO

- Este equipo debe conectarse a un circuito de dedicación exclusiva de una sola toma de corriente protegido por un disyuntor o fusible con la misma corriente nominal que la ATS de rack.
 - El enchufe o toma de corriente sirve de elemento de desconexión de la ATS de rack. Asegúrese de que la toma de corriente de la red eléctrica para la ATS de rack esté cerca de la ATS de rack y fácilmente accesible.
 - Algunos modelos de ATS de rack están provistos de tomas de corriente IEC C14 o C20. El uso de un cable de alimentación adecuado es responsabilidad del usuario.
- No seguir esas instrucciones puede resultar en lesiones graves o la muerte.**

ATS de Rack - Enchufe de entrada / Toma de corriente	Disyuntor / Fusible externo Corriente nominal máxima
Toma de corriente C14	Unipolar de 10 A (Norteamérica, 15 A)
Toma de corriente C20	Unipolar de 16 A (Norteamérica, 20 A)
NEMA 5-15P	Unipolar de 15 A
NEMA 5-20P, L5-20P	Unipolar de 20 A
NEMA L5-30P	Unipolar de 30 A
NEMA L6-20P	Bipolar de 20 A
NEMA L6-30P	Bipolar de 30 A
IEC309-16A, de 3 clavijas (2P+T)	Unipolar de 16 A
IEC309-32A, de 3 clavijas (2P+T)	Unipolar de 32 A
NEMA L21-20P, de 5 clavijas (3P+N+G)	Tripolar de 20 A

AVISO

PELIGRO DE DAÑOS EN EL EQUIPO

La temperatura ambiente de trabajo de un entorno rack cerrado o multiunidad puede ser mayor que la temperatura ambiente de la habitación. Asegúrese de que la temperatura ambiente de trabajo del entorno de su rack no supera la temperatura ambiente nominal de trabajo para el Rack ATS.

No seguir estas instrucciones puede causar daños en el equipo.

ES

Informations de sécurité

Conserve ce manuel d'utilisation. Ces informations sur la sécurité contiennent des instructions importantes que vous devez suivre dans le cadre de l'installation et de l'entretien des équipements APC. Elles sont destinées aux clients APC qui configurent, installent, déplacent ou entretiennent l'équipement APC.

DANGER

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE

- Le rack ATS doit être installé et utilisé par une personne qualifiée dans un lieu contrôlé dont l'accès est restreint.
 - Assurez-vous que l'alimentation électrique du rack ATS dispose d'une connexion fiable à la terre (masse).
 - Un courant de fuite élevé peut provenir des charges connectées. Si le courant de fuite total doit dépasser 3,5 mA, reliez la borne de mise à la terre supplémentaire (filigrane M4) de la ATS en rack à une prise de terre sûre du bâtiment avant de mettre la ATS sous tension.
 - N'utilisez pas la ATS en rack lorsqu'un capot est retiré.
 - Aucun composant interne ne peut être réparé par l'utilisateur. Faites appel à du personnel qualifié pour toute réparation.
 - Utilisez uniquement la visserie fournie pour fixer les accessoires de montage et de passage des câbles.
 - Usage intérieur à l'abri de l'humidité.
- Le non-respect de ces instructions entraînera des blessures graves, voire mortelles.**

- Respectez les réglementations locales et nationales lorsque vous installez la ATS à monter en rack.
- Lorsqu'il est impossible de vérifier le retour à la terre, débranchez la ATS en rack de l'alimentation de secteur avant de lui connecter d'autres équipements.
- Connectez le cordon d'al

Prise C14	10 A unipolaire (Amérique du Nord : 15 A)
Prise C20	16 A unipolaire (Amérique du Nord : 20 A)
NEMA 5-15P	15 A unipolaire
NEMA 5-20P, L5-20P	20 A unipolaire
NEMA L5-30P	30 A unipolaire
NEMA L6-20P	20 A bipolaire
NEMA L6-30P	30 A bipolaire
IEC309-60A, de 3 broches (2P+T)	16 A unipolaire
IEC309-32A, de 3 broches (2P+T)	32 A unipolaire
NEMA L21-20P, de 5 broches (3P+N+T)	20 A tripolaire

REMARQUE

RISQUE D'ENDOMMAGEMENT DE L'ÉQUIPEMENT

La température ambiante de fonctionnement de l'environnement d'un rack fermé ou composé de plusieurs unités peut être supérieure à la température ambiante de la pièce. Assurez-vous que la température ambiante de fonctionnement de l'environnement de votre rack ne dépasse pas la température ambiante de fonctionnement nominale pour le Rack ATS.

Le non-respect de ces instructions risque d'endommager l'équipement.

FR

Informazioni sulla sicurezza

Conservare le presenti istruzioni. Le presenti informazioni sulla sicurezza contengono importanti istruzioni da seguire durante le operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature APC. Servono ai clienti APC che desiderano configurare, installare, spostare o eseguire la manutenzione delle apparecchiature.

▲ ▲ PERICOLO

RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCHI ELETTRICI

- L'ATS in rack (Rack ATS) è destinato a essere installato e gestito da una persona competente, in un ambiente controllato e ad accesso limitato.
- Verificare che l'alimentazione dell'ATS in rack (Rack ATS) sia dotata di un collegamento di terra affidabile.
- È possibile che dai carichi collegati si verifichino una dispersione di corrente elevata. Se la corrente di dispersione totale supera i 3,5 mA, prima di fornire il flusso di energia elettrica all'unità ATS in rack, collegare un filo di messa a terra dalla messa a terra aggiuntiva dell'unità ATS in rack (flettatura M4) a una connessione di messa a terra affidabile dell'edificio.
- Non attivare l'unità ATS in rack se priva delle coperture.
- All'interno non sono contenute parti riparabili dall'utente. Per le riparazioni rivolgersi al personale qualificato.
- Per l'installazione degli accessori di collegamento, montaggio e controllo dei cavi, utilizzare solo gli elementi di montaggio forniti.
- Utilizzare solo in ambienti chiusi e asciutti.

Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe provocare lesioni gravi o mortali.

- Seguire tutte le normative locali e nazionali durante l'installazione dell'unità ATS in rack.
- Quando non è possibile verificare la messa a terra, scollegare l'unità ATS in rack dalla presa di alimentazione elettrica prima di collegarla ad altre apparecchiature.
- Un'elevata corrente che attraversa materiali conduttori può provocare gravi ustioni.
- Collegare il cavo di alimentazione dell'unità ATS in rack alla presa elettrica solo dopo aver correttamente montato l'unità ATS in rack nell'armadietto ed aver effettuato tutti i collegamenti di carico e segnalazione.
- Accertarsi che sia la presa elettrica sia la spina e il cavo di alimentazione dell'unità ATS in rack siano integri e funzionanti.
- Non lavorare da soli o in condizioni di pericolo.
- L'ATS in rack (Rack ATS) è idoneo all'installazione all'interno di una IT room in conformità all'articolo 645 del National Electric Code e dell'NFPA 75 statunitensi.

▲ AVVERTENZA

PERICOLO DI INCENDIO

- Questa apparecchiatura deve essere collegata a un circuito dedicato a uscita singola, protetta da un interruttore automatico o un fusibile con lo stesso valore di corrente dell'unità.
- Per scollegare l'unità è sufficiente staccare la spina o l'ingresso. Accertarsi che la presa elettrica destinata all'unità ATS in rack sia vicina all'unità e facilmente accessibile.
- Alcuni modelli di unità ATS in rack vengono consegnati con ingressi IEC C14 o C20. È responsabilità dell'utente utilizzare il cavo di alimentazione più appropriato.

Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe provocare lesioni gravi o mortali.

Spina / Ingresso ATS in rack	Valore nominale massimo interruttore automatico / fusibile esterno
Ingresso C14	10 A a 1 polo (15 A Nord America)
Ingresso C20	16 A a 1 polo (20 A Nord America)
NEMA 5-15P	15 A a 1 polo
NEMA 5-20P, L5-20P	20 A a 1 polo
NEMA L5-30P	30 A a 1 polo
NEMA L6-20P	20 A a 2 poli
NEMA L6-30P	20 A a 2 poli
IEC309-60A, de 3 clavijas (2P+T)	16 A a 1 polo
IEC309-32A, de 3 clavijas (2P+T)	32 A a 1 polo
NEMA L21-20P, de 5 clavijas (3P+N+T)	20 A a 3 poli

AVVISO

RISCHIO DI DANNI ALLE APPARECCHIATURE

La temperatura ambiente operativa di un ambiente rack chiuso o multi-unità può essere superiore alla temperatura ambiente della stanza. Verificare che la temperatura ambiente operativa dell'ambiente rack non superi la temperatura ambiente operativa nominale dell'ATS in rack (Rack ATS).

Se si trascurano queste istruzioni, le apparecchiature possono subire danni.

IT

안전に関する情報

この説明書は保管しておいてください。この「安全に関する情報」ではAPC機器の操作と保守で厳守しなければならない重要な手順を説明しています。APC機器の設定、取付、移動、または保守に際しユーザーの皆様に参照していただくことを目的としています。

▲ ▲ 危険

感電、爆発、またはアークフラッシュの危険があります。

- Rack ATSは、アクセスが制限された管理された場所で、熟練者が設置および操作することを意図しています。
- Rack ATSの電源入力が、信頼できる接地（アース）に接続されていることを確認してください。
- 取り付けられた負荷機器から、高電流が漏電する場合があります。漏電流の合計が3.5mAを超える場合は、Rack ATSに電源を投入する前に、Rack ATSの補助接地（Mネジ）を設施内の信頼性の高い接地に接続してください。
- Rack ATSのカバーを取り外して使用しないでください。
- 内部にはユーザーが取り替え可能な部品はありません。資格を持つ技術者に修理を依頼してください。
- 取付/固定やケーブル管理には付属の金具類のみを使用してください。
- 室内の、低温な環境で使用してください。

これらの指示手順に従わない場合、人体の重大な損傷または死亡につながります。

- Rack ATSの取付は、当該地域および国のすべての規格に準じて行ってください。
- 接地の検証を行うことができない場合は、Rack ATSに機器を接続する前に、Rack ATSを商用電源のコンセントから取り外してください。
- 高電流が導電物を通してると、発熱により重い火傷を負う恐れがあります。
- Rack ATSの電源コードを商用電源コンセントに取り付ける前に、Rack ATSをラックに適切に取り付けて、負荷と信号の接続を行います。
- 商用電源のコンセントとRack ATSの電源コードがしっかりと接続されて安全であることを確認してください。
- 一人で作業を行わないでください。また、危険がある状況で作業を行わないでください。
- Rack ATSは、米国電気工事規程の645条およびNFPA 75に準拠して情報技術室に設置するに適しています。

警告

- 本機器は、Rack ATSと同等の電流定格をもつサーキットブレーカまたはヒューズによって保護された専用の電源回路に接続してください。
- プラグを差込口から抜くことにより、Rack ATSを電源から切断することができます。すぐに手が届く、Rack ATSの近くのコンセントにプラグを取り付けてください。
- Rack ATSの一部のモデルではIEC C14またはC20コンセントを使用します。ユーザーの責任に基づいて、適切な電源コードを使用してください。

これらの指示手順に従わない場合、人体の重大な損傷または死亡につながるおそれがあります。

Rack ATS 差込プラグ / 差込口	外部サーキットブレーカ / ヒューズ 最大定格
C14 差込口	10 A 1 極* (北米 : 15 A)
C20 差込口	16 A 1 極* (北米 : 20 A)
NEMA 5-15P	15 A 1 極
NEMA 5-20P, L5-20P	20 A 1 極
NEMA L5-30P	30 A 1 極
NEMA L6-20P	20 A 2 極
NEMA L6-30P	30 A 2 極
IEC309-60A, 3 ピン (2 ピン + 接地)	16 A 1 極
IEC309-60A, 3 ピン (2 ピン + 接地)	32 A 2 極
NEMA L21-20P, 5 ピン (3P+N+T)	20 A 3 極 (3 ピン + ニュートラル + 接地)
	20 A 3 極

注意

機器の損傷の危険

閉鎖型またはマルチユニット型ラック環境の周囲温度は、部屋の周囲温度よりも高くなる場合があります。ラック環境の周囲動作温度がRack ATSの定格周囲動作温度を超えないようにしてください。

これらの指示手順に従わない場合、機器の損傷につながるおそれがあります。

랙 ATS 입력 플러그 / 인렛	외부 회로 차단기 / 퓨즈 최대 정격
C14 인렛	10 A 1극* (15 A 북미)
C20 인렛	16 A 1극 (20 A 북미)
NEMA 5-15P	15 A 1극
NEMA 5-20P, L5-20P	20 A 1극
NEMA L5-30P	30 A 1극
NEMA L6-20P	20 A 2극
NEMA L6-30P	30 A 2극
IEC309-16A, 3ピン (2ピン+接地)	16 A 1극
IEC309-32A, 3ピン (2ピン+接地)	32 A 2극
NEMA L21-20P, 5ピン (3P+N+G)	20 A 3극

공지

장비 손상 위험

폐쇄형 또는 다중 장치 랙 환경의 주변 작동 온도는 실내의 주변 온도보다 높을 수 있습니다. 랙 환경의 주변 작동 온도가 Rack ATS의 정격 주변 작동 온도를 초과하지 않도록 하십시오.

이 지침을 준수하지 않는 경우 장비가 손상을 될 수 있습니다.

KO

Инструкции по технике безопасности

Сохраните эти инструкции. Даные инструкции по технике безопасности необходимо соблюдать при установке и техническом обслуживании оборудования компании APC. Они предназначены для заказчиков компании APC, которые выполняют установку, настройку, перемещение или обслуживание оборудования APC.

▲ ▲ ОПАСОЧНО

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА, ВСПЫШКИ ДУГИ

- Устройство автоматического включения резерва (ABP) для монтажа в стойке предназначено для установки в закрытых помещениях с ограниченным доступом, а установка, эксплуатация и обслуживание должны выполняться квалифицированным персоналом.
- Обеспечьте, чтобы питание стоечного ABP имело надежное заземление.
- Возможно появление значительных токов утечки от подсоединеных нагрузок. Если суммарный ток утечки будет превышать 3,5 мА, необходимо проположить провод заземления от дополнительной точки заземления стоечного блока распределения питания (БРП) (рэзьба M4) до надежной точки заземления на объекте перед включением БРП под напряжение.
- При снятых крышках эксплуатация стоечного БРП запрещена.
- Внутри БРП нет деталей, допускающих обслуживание пользователем.
- Обслуживание БРП должно выполняться квалифицированным персоналом.
- Для прикрепления монтажных устройств и устройств для работы с кабелями необходимо использовать только специальную обвязку.
- БРП разрешается использовать только внутри помещения и в сухом месте.

Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезной травме или смерти.

▲ ОСТОРОЖНО

ПОЖАРООПАСНОСТЬ

- Данное оборудование необходимо подсоединять к специальному выделенному контуру с одной розеткой, защищенному автоматическим выключателем или предохранителем, рассчитанным на такой же номинальный ток, что и стоечный БРП.

Для отсоединения стоечного БРП используйте штепсель или гнездо. Необходимо проверить, чтобы розетка для питания стоечного БРП находилась рядом с ним и была легко доступной.

- Некоторые модели стоечных БРП поставляются с гнездами IEC C14 или C20. За выбор надлежащего шнура питания отвечает пользователь.

Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезной травме или смерти.

▲ ПРИМЕЧАНИЕ

РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Temperatura воздуха, окружающего приборы внутри стоек с многими установленными приборами может быть выше комнатной температуры. Убедитесь в том, что фактическая температура окружающего воздуха для прибора внутри стоек не превышает расчетную температуру эксплуатации стоечного АВР. Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.

RU

Güvenlik Kılavuzu

Bu talimatları saklayın. Bu Kılavuz, ekipmanın kurulumu ve bakımı sırasında izlenmesi gereken önemli talimatlar içermektedir. APC ekipmanının montaj, kurulum, yer değişimini veya bakımını yapan APC mühendisleri için hazırlanmıştır.

▲ TEHLİKE

